



TeleMetrix

## Arrêt d'urgence à câble Série NSR


- ◆ La longueur du câble peut atteindre jusqu'à 2 x75 m.
- ◆ Levier de réarmement
- ◆ Boîtier robuste pour utilisation en carrières et mines.
- ◆ Balise lumineuse d'état LED ROUGE en option.
- ◆ Longue durée de vie de contact résistant aux vibrations
- ◆ Contact platine - argent, compatible faible courant.




6031-NSR CE cUL us TÜV

### Caractéristiques techniques




Configurations des contacts	2 x NC- 1NO ( NSR02) 3 x NC- 1NO ( NSR03)
Commutation	240Vac – 10A / 24Vcc 2.5A
Longueur maximum du brin	2 x 75 M
Étanchéité	IP68
Température d'utilisation	-25°C à +70°C
Presse étoupe	2 x PG16
Matériau du boîtier	Fibre de verre
Matériau des anneaux	Acier Inox
Poids	0.8 kg
Durée de vie mécanique	1 000 000 DMTF
Normes	IEC947-5-1, IEC947-5-5, EN418, UL508, BS5304, VDE0660



### Dimensions



**Applications :** Protection des convoyeurs à bande, Machines tournantes, Zone dangereuse...



# Détecteur de déport de bande

Les détecteurs de déport de bande série **6030** protègent les bandes transporteuses en évitant un décentrage excessif.


Ils sont de conception robuste, spécialement conçus pour les convoyeurs à bandes et élévateurs. Lors du décentrage d'une courroie, celle-ci pousse le levier, équipé d'un rouleau en inox. Le réarmement s'effectue par un levier situé sur le corps. Cet élément de sécurité procure aussi une économie puisqu'il évite de changer les bandes.






6030-MAS



6030-FSR



Connector strips



x is the distance between belt and drum edge  
at  $X \leq 60$  mm,  $b = 160$  mm;  $h = 140$  mm  
at  $X \geq 90$  mm,  $b = 145$  mm;  $h = 160$  mm

## Accessoires



- Tendeur à réglage rapide
- Ressort standard et inox
- Renvoi d'angle
- Piton
- Serre câble
- Cosse cœur
- Câble...

## Produits associés



Capteur de rotation  
TNRV



Roue de vitesse  
VTROL



Bascule  
intégratrice



ARRET D'URGENCE  
6051



En stock !

Rendez vous [www.telemetrix.fr](http://www.telemetrix.fr)

Votre contact



TeleMetrix

TELEMETRIX SAS

BP118 79, Rue de la Gare 78370 PLAISIR FRANCE

contact@telemetrix.fr www.telemetrix.fr

Téléphone : (+33) 0972 11 00 03 Télécopie : (+33) 0972 11 00 57