

⚠ Vérifier la tension d'alimentation

POWER SUPPLY

85 - 260 VAC

Phase

Neutre

Terre

DC VERSION

24V

DIGITAL OUT

ALARM

☐ Other :

TOTALISATION

PULSE

☐ Other :

ANALOG OUT (4 -20 mA)

☒ DEBIT / RATE

☐ VITESSE / SPEED

☐ POIDS / WEIGHT

CALCULATOR INTEGRATOR CALCULATEUR - INTEGRATEUR DE PESAGE



☒ TMX101P ☐ TMX101 F ☐ TMX101 D

☒ AC 85 - 260 V AC 50/60 HZ

☐ DC 18-28 V DC 0.5 A

Ph	110/220 V	M1 AC POWER
N		ALIMENTATION
T		AC VERSION
+	24 V	M2 DC POWER
-		DC VERSION
1	OUT 1	M3 DIGITAL OUTPUT
2	OUT 2	DIGITAL OUTPUT
3	IN 1	M3 DIGITAL INPUT
4	IN 2	
5	+	M3 ANALOG OUTPUT
6	+	(4-20mA)
7	OUT	
8	-	
9	EXT 10V	M4 SERIAL COM
10	COM 1	(RS232)
11	IN	M4 SPEED INPUT
12	+	(PNP / NPN PULSE)
13	+	
14	IN	M4 ANALOG INPUT
15	+	(0-10V)
16	0V	
		JP1 SPEED INPUT
		POLARITY
		M5 USB MASTER
		TYPE A
		FOR MEMORY KEY
		OR PRINTER
		M6 ETHERNET (RJ45)
		10/100
		MODBUS TCP
		WEB
		IP 192.168.10.200
17	+ Exc	M7 LC INPUT
18	+ Sig.	ENTREE CAPTEURS
19	- Sig.	DE PESAGE
20	Exc	
21	0 V	

LOAD CELL CAPTEUR DE PESAGE #1

Qty :
Capacity :

Vert/Green	+ AL/Exc.
Bleu/Blue	+Sens.
Rouge/ Red	+ Out.
Blanc/White	- Out.
Noir/Black	- AL/Exc.
Jaune/Yellow	- Sens.
Schild / Tresse	

LOAD CELL CAPTEUR DE PESAGE #2

Vert/Green	+ AL/Exc.
Bleu/Blue	+Sens.
Rouge/ Red	+ Out.
Blanc/White	- Out.
Noir/Black	- AL/Exc.
Jaune/Yellow	- Sens.
Schild / Tresse	

Revision



RoHS
compliant
2002/95/EC

Note :

- (1) Entrée +24V max
0V(M4-12), utiliser +V (M4-13)
- (2) Liason RS232 pour imprimante ou automate
Standard : 9600 / 8 / N / 1
- (3) Entrée 0-10 V pour consigne (24V max)
- (4) Cable 4 x 0,5 mm² + blindage (minimum)
Distance maximal 200 m
- (5) Si cable 7 x 0.5mm² + blindage, possibilité
les liasion pour les c apteur de pesage.

PLAN DE CABLAGE DEBITMETRE CFM TMX 110

Client :

N° de commande :

Chantier :

TeleMetrix

167, Rue Baixa ZI 78374 PLAISIR CEDEX FRANCE
WWW.TELEMETRIX.FR CONTACT@TELEMETRIX.FR
Tel : (+33) 09 72 11 00 03 Fax : (+33) 09 72 11 00 57

Date :
08/02/2011

S/N

Affectation :