



TeleMetrix

## Arrêt d'urgence à câble Série 6051

- ◆ La longueur du câble peut atteindre jusqu'à 100 m.
- ◆ Indicateur de tension de câble.
- ◆ Ressort de tension intégré.
- ◆ Bouton de réarmement et bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier.
- ◆ Balise lumineuse d'état LED ROUGE / VERT.
- ◆ Boîtier robuste pour utilisation en carrières et mines.
- ◆ Longue durée de vie de contact résistant aux vibrations
- ◆ Contact platine - argent, compatible faible courant.



6051 DEA



6051 SEA



### Caractéristiques techniques


Configurations des contacts	2NC + 1NO ( 6051 S ) 4NC + 2NO ( 6051 D )
Commutation	240Vac – 3A / 24Vcc 2.5A
Longueur maximum du brin	2 x 100 M ( 6051 D ) 1 x 60 M ( 6051 S )
Etanchéité	IP68
Température d'utilisation	-25°C à +80°C
Presse étoupe	3 x M20
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau des anneaux	Acier Inox
Poids	0.8 kg ( 6051 S ) 1.4 kg ( 6051 D )
Durée de vie mécanique	1 000 000 DMTF
Normes	IEC947-5-1, IEC947-5-5, EN418, UL508, BS5304



### Fonctions



Le bouton de réinitialisation bleu permet de remettre simplement l'appareil en mode de marche après activation.





Le bouton-poussoir d'urgence peut être installé ou repositionné sur site. Le bouton d'arrêt d'urgence peut être monté de deux manières différentes ( 6051 S )




L'indicateur de tension de câble indique clairement le réglage et l'état de fonctionnement.

**Applications :** Protection des convoyeurs a bande, Machines tournantes, Zone dangereuse...





# Arrêt d'urgence à câble Série 6051




## Montage



## Dimensions




**6051 D**  
Fixation : 4 x M5  
PE M20 x 4  
Poids : 1 400 g



**6051 S**  
Fixation : 4 x M5  
PE M20 x 3  
Poids : 800 g

## Information de commande



### Produits associés



Capteur de rotation  
TNRV



Capteur de pesage



Bascule  
intégratrice



INTEGRATEUR  
TMX110

## Accessoires



- Tendeur à réglage rapide
- Ressort standard et inox
- Renvoi d'angle
- Piton
- Serre câble
- Cosse cœur  
Câble

**Livraison rapide  
En stock**

Rendez vous [www.telemetrix.fr](http://www.telemetrix.fr)

Votre contact



TeleMetrix

TELEMETRIX SAS

BP118 79, Rue de la Gare 78370 PLAISIR FRANCE

contact@telemetrix.fr www.telemetrix.fr

Téléphone : (+33) 0972 11 00 03 Télécopie : (+33) 0972 11 00 57